

PROCESSO Nº 23854.003375/2022-08 PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 13/2022

PARECER TÉCNICO

Jataí, 21/11/2022


APONTAMENTO DE ITENS QUE NÃO ATENDEM AO TERMO DE REFERÊNCIA

Após realização de três diligências, o conjunto de produtos ofertados ainda não atende às exigências do grupo 1 do termo de referência em seis itens. Segue a relação de itens e motivos pelos quais os produtos não atendem as especificações:

- ITEM 9

Documentação apresentada após diligência é insuficiente para comprovação de atendimento às exigências do item. Não é possível identificar dimensões da bancada de operação; não é informado que a mesa de operação tem suporte biarticulado para dois monitores conforme exigência da subseção 25.2.3.4... Não foi possível atestar o atendimento à maioria das especificações acerca da bancada de operação exigidas na subseção 25.2.3.

A imagem apresentada pela licitante contém um QR CODE para acessar a página do fabricante da bancada de operação, mas seguindo o link do QR CODE não é possível encontrar a página especificada. Como pode ser observado no print abaixo.



Portanto, não fica caracterizado o atendimento às especificações do termo de referência para o ITEM 9.

- ITEM 11

Monitor ofertado para o item 11, monitor marca AOC, modelo 24B1XHM, não atende a especificação da subseção 27.10.6, que diz que o monitor ofertado:

“27.10.6. Deve possuir no mínimo duas entradas digitais HDMI, DVI ou Display Port;”

O modelo de monitor ofertado para atendimento ao ITEM 11, após diligência solicitando complementação de toda e qualquer documentação faltante acerca do item e suas especificações, apresenta um monitor com as seguintes entradas de vídeo: 1 HDMI (digital) e 1 VGA (analógica).

Portanto os produtos ofertados não atendem as especificações do ITEM 11.

- ITEM 30

O Licitante não ofertou nobreak em atendimento exigência da subseção 46.10.24, mesmo depois da realização de diligência informando não atendimento do item, inclusive pela não oferta do nobreak.

Portanto os produtos ofertados não atendem as especificações do ITEM 30

- ITEM 32

Produto ofertado, marca planet, modelo ISW-621TF, não atende às exigências das subseções 48.5 e 48.6 que dizem que o equipamento deve:

“48.5. Possuir ao menos 1 porta Gigabit Ethernet, que utilize conector do tipo RJ45;

48.6. Possuir ao menos 1 porta Gigabit Ethernet, que utilize conector do tipo Base-X para conexão de módulo SFP;”

Portando o produto ofertado não atende as especificações do ITEM 32

- ITEM 41

Licitante não esclareceu questionamento da última diligência:

“Considerando o disposto no termo de referência do PE - 13/2022, que em sua seção 57, trata das especificações do **ITEM 41**, ELETROÍMÃ PARA PORTA, que traz na subseção 57.7 a seguinte exigência:

57.7. “Possuir sensor para sinalização do estado da porta;”

No catálogo do produto apresentado, Intelbras FE 20150, na parte de especificação técnica não informa que o produto possui sensor para sinalização do estado da porta. Portanto a exigência da subseção 57.7 fica caracterizada como não atendida.”

Portanto, não fica caracterizado o atendimento ao ITEM 41.

- ITEM 46

Monitor ofertado para o item 46, monitor marca AOC, modelo 24B1XHM, não atende a especificação da subseção 62.7.2.2, que diz que o monitor ofertado:

“62.7.2.2. Deve possuir no mínimo duas entradas digitais HDMI, DVI ou Display Port;”

O modelo de monitor ofertado para atendimento ao ITEM 46, após diligência solicitando complementação de toda e qualquer documentação faltante acerca do item e suas especificações, apresenta um monitor com as seguintes entradas de vídeo: 1 HDMI (digital) e 1 VGA (analógica).

Portando os produtos ofertados não atendem as especificações do ITEM 46.